



La poudre décapante sans acide borique pour brasure CuPh Ag Réf. GEGFA-200 est destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz. Le rôle de cette pâte décapante pour brasure est, avant tout, de pouvoir dissoudre les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à joindre, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation. L'utilisation de cette poudre décapante est donc vivement recommandée pour toutes les brasures cuivre/phosphore et les brasures argent mais aussi et plus particulièrement sur les installations avec raccords cuivre/laiton, les interventions en plomberie-sanitaire et les travaux dans les industries automobiles et électriques.

Assemblage : Cuivre et alliages cuivreux / Laiton / inox / aciers / Nickel & Alliages de nickel



GHS08

Code	Cond.
------	-------

841662	Boîte de 200g
--------	---------------