



Multimètre, ampèremètre, ohmmètre, capacimètre, fréquencemètre, luxmètre, Humidimètre, Thermomètre, Décibelmètre. Sélection automatique du calibre de mesure. Affichage LCD rétro-éclairé. Capteurs en façade. Arrêt auto, hold. Test de diodes, de continuité. Livré en étui avec cordons de mesure et sonde type K.

Code Alimentation

689144 1 pile de 9V