


Vis en acier zingué.



| Code   | Dimensions | Cond.        |
|--------|------------|--------------|
| 430929 | 4,2x13mm   | Boîte de 500 |
| 430930 | 4,2x16mm   | Boîte de 500 |
| 430931 | 4,2x19mm   | Boîte de 500 |
| 430937 | 4,8x16mm   | Boîte de 500 |
| 430938 | 4,8x19mm   | Boîte de 500 |
| 430940 | 4,8x25mm   | Boîte de 250 |
| 430941 | 4,8x32mm   | Boîte de 250 |
| 430948 | 5,5x19mm   | Boîte de 250 |
| 430950 | 5,5x25mm   | Boîte de 250 |
| 430961 | 6,3x25mm   | Boîte de 250 |
| 430962 | 6,3x32mm   | Boîte de 250 |
| 430963 | 6,3x38mm   | Boîte de 250 |
| 430964 | 6,3x45mm   | Boîte de 250 |
| 430965 | 6,3x50mm   | Boîte de 250 |
| 430970 | 6,3x60mm   | Boîte de 100 |
| 430969 | 6,3x70mm   | Boîte de 100 |
| 430968 | 6,3x100mm  | Boîte de 100 |
| 430972 | 6,3x120mm  | Boîte de 100 |
| 430971 | 6,3x150mm  | Boîte de 100 |