



Ne jamais poser sur tube humide : supports secs propres et abrasés.

Ne jamais appliquer la flamme sur le thermo : utiliser la chaleur d'un décapeur thermique.

Ne jamais poser sur des supports lisses : acier galva, inox, verre.

Code	Diamètre	Longueur
328200	45-12mm	50cm
328201	55-15mm	50cm