



Appareil 5 en 1: testeur, thermomètre, décibelmètre, hygromètre, luxmètre. 7 fonctions, mesure de : tension 600VAC/DC, intensité 10A maxi AC/DC, résistance (ohmmètre) 40M Ohms, continuité avec buzzer, diode, capacité et fréquence. Calibrage automatique : évite à l'utilisateur de chercher la gamme la plus élevée ou la plus proche possible. Equipé d'une coque anti-choc. Pile fournie. Livré avec sacoche de transport.

Code Dimensions

070313 47x83x162mm