

Chargeur automatique, sans surveillance. Recharge les batteries au plomb à électrolyte Gel ou liquide à 100% (Courbe WuoU). Charge sans déconnecter la batterie, protège l'électronique embarquée, assure la protection contre les inversions de polarité ou les erreurs de tension batterie. Évite les étincelles : pas de tension aux pinces. 2 allures de charge, 3 voyants : secteur, en charge, batterie chargée. Logement pour rangement câbles et pinces.



Code	Voltage	Puissance
676826	6V / 12V (max 100Ah)	140W