



Température de la panne : 250°C ~ 550°. Chalumeau : 1100°C. Température maxi : 1300°C. Allumage par piezo. Contenance en combustible 10 ml. Durée d'utilisation (pour une recharge) 55 min. Temps de chauffe : 40 sec. Puissance : 24 Watts. Rechargeable au gaz butane (fer livré vide). 4 pannes à souder, 1 distributeur de soudure.

Code	Puissance	Poids
678082	24W	73g