



Anti-projections sans silicone pour le soudage des métaux. Il est utilisé comme anti-adhérent sur les pièces à souder et comme protecteur pour la buse de la torche. Grâce à sa formule sans silicone, il peut être verni, métallisé, chromé. Facilite et accélère le soudage en empêchant l'adhérence des étincelles soudure.



GHS02



GHS07

| Code | Cond. |
|------|-------|
|------|-------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 675057 | Aérosol de 400ml |
|--------|------------------|