



Pour TPC 18/4, TDC 18/4 et toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec fixation FastFix (sauf CXS/TXS). Le renvoi d'angle tournant permet de réaliser des opérations de perçage et de vissage difficiles dans des zones étroites. Grâce à sa structure robuste, il est compatible avec tous les diamètres de vissage et de perçage convenant aux perceuses-visseuses et ne craint pas les couples extrêmement élevés. Le renvoi d'angle est utilisable avec les perceuses-visseuses dotées d'un support FastFix et d'une fermeture à baïonnette. Le raccord FastFix à fixation d'embout directe permet par ailleurs d'utiliser des accessoires dotés d'un support FastFix, par ex. un mandrin de serrage rapide.

Code	Modèle
------	--------

681476	An-Uni
--------	--------