



Idéal pour le brasage tendre et fort, le découpage du fer et des éléments métalliques, le brasage et la soudure en plomberie, climatisation et réfrigération. Température de la flamme 3 100°C. Température maximale d'utilisation 1600°C.

Composition du kit fer à souder :

- chalumeau avec réglage précis de la flamme
- réducteur de pression d'oxygène et vanne de régulation du gaz
- 2 valves anti-retour
- tuyaux de 1,5 m
- 2 buses soudures Ø 0,5 et Ø 0,65
- cadre
- bouteille d'oxygène jetable art. 571 (110 bar)
- bouteille de GPL (butane/propane) jetable Novac art. 580'
- lunette de protection incluses.

Code	Cond.
------	-------

676102	Poste complet
--------	---------------