

Vis en acier zingué. Empreinte Pozidrive.



| Code   | Dimensions | Cond.        |
|--------|------------|--------------|
| 417004 | 3x20mm     | Boîte de 500 |
| 417005 | 3x25mm     | Boîte de 500 |
| 417010 | 4x10mm     | Boîte de 500 |
| 417011 | 4x12mm     | Boîte de 500 |
| 417012 | 4x16mm     | Boîte de 500 |
| 417013 | 4x20mm     | Boîte de 500 |
| 417014 | 4x25mm     | Boîte de 500 |
| 417015 | 4x30mm     | Boîte de 500 |
| 417016 | 4x35mm     | Boîte de 500 |
| 417017 | 4x40mm     | Boîte de 500 |
| 417019 | 4x50mm     | Boîte de 500 |
| 417025 | 5x10mm     | Boîte de 500 |
| 417018 | 5x12mm     | Boîte de 500 |
| 417023 | 5x16mm     | Boîte de 500 |
| 417024 | 5x20mm     | Boîte de 500 |
| 417021 | 5x25mm     | Boîte de 500 |
| 417022 | 5x30mm     | Boîte de 500 |
| 417031 | 5x35mm     | Boîte de 500 |
| 417037 | 5x40mm     | Boîte de 500 |
| 417033 | 5x50mm     | Boîte de 200 |
| 417036 | 5x60mm     | Boîte de 200 |
| 417038 | 5x70mm     | Boîte de 200 |
| 417045 | 6x12mm     | Boîte de 200 |
| 417046 | 6x16mm     | Boîte de 200 |
| 417047 | 6x20mm     | Boîte de 200 |
| 417048 | 6x25mm     | Boîte de 200 |
| 417049 | 6x30mm     | Boîte de 200 |
| 417051 | 6x40mm     | Boîte de 200 |
| 417053 | 6x50mm     | Boîte de 200 |
| 417055 | 6x60mm     | Boîte de 200 |

|        |        |              |
|--------|--------|--------------|
| 417057 | 6x70mm | Boîte de 200 |
| 417059 | 6x80mm | Boîte de 200 |
| 417065 | 8x30mm | Boîte de 200 |
| 417066 | 8x35mm | Boîte de 200 |
| 417067 | 8x40mm | Boîte de 200 |
| 417069 | 8x50mm | Boîte de 200 |
| 417070 | 8x60mm | Boîte de 200 |
| 417073 | 8x70mm | Boîte de 200 |